

1

2

花輪小学校

花輪字下花輪地内
(市道横町袋丁線)

花輪字荒屋敷地内
(市道沢小路三日市線)



【要望内容】

・舗装の凹凸により側溝の蓋が浮き上がり、段差となっており、つまづいて転ぶ児童が見られる。また、マンホール周りの舗装も剥離しているため、修繕等による改善を要望する。



【要望内容】

・道路は狭いが、車はスピードを出して走行しているため危険である。歩道がしっかりわかるようにしてほしい。
・路側帯の白線と横断歩道が消えているため、塗装を要望する。
・既設注意喚起看板が目立つような工夫をしてほしい。

鹿角市 Z19AI第319号

3

柴平小学校

花輪字赤面、下夕乳牛地内
(県道66号十二所花輪大湯線/
市道小深田乳牛線)



4

柴平小学校

花輪字赤川端地内
(市道下川原南陣場線)



【要望内容】

- ・通行量が多く、路側帯が狭いため歩行しているとスピードを出した車と接近するため危険である。
- ・路側帯の調整が難しいようであれば、注意喚起看板等の設置を要望する。

3

5

柴平小学校

花輪字鳥野地内
(県道66号十二所花輪大湯線)




【要望内容】

・通行量が多く、路側帯が狭いため歩行しているとスピードを出した車と接近するため危険である。

6

十和田小学校

十和田錦木字下与左工門川原地内
(国道282号線／市道浜田古川線)



【要望内容】

・立入防止用のロープが張られているが、橋と道路の間のガードレールが切れているため、危険である。

5

7

十和田小学校

十和田毛馬内字上陣場、中陣場地内
(国道282号線/国道103号線)

【要望内容】

・雨が降ると歩道に水溜りができ、歩行が困難になる。



6

8

9

10

大湯小学校

十和田大湯字大橋向地内
(市道大橋向線／
市道大湯小学校通り1号線)

【要望内容】

・道路幅が狭く、車のすれ違いが困難である。また、田んぼ側の法面は高さがあり、危険である。



【要望内容】

・道路両側の路側帯が消えており、車両走行部分と歩行者部分が不明確のため、危険である。



【要望内容】

・道路の凹凸により歩きづらく、つまずいたり転んだりするおそれがあるため、舗装の修繕等を要望する。
・ガードレールが老朽化しており、ぶつかるとけがをするおそれがあるため、修繕等を要望する。

11

尾去沢小学校

尾去沢字上山地内
(市道水晶山線)



【要望内容】
・児童が歩行する際につまづいて転倒する危険性があるため、修繕等による改善を要望する。

鹿角市 Z19A1第319号

12

花輪中学校

花輪字下夕町地内
(市道一中通り線／市道
一中環状線)



鹿角市 Z19A1第319号

字陳場

【要望内容】

・カーブを通行する際に、視界が悪く、生徒の発見が遅くなり、接触しかねない状況が発生することがあるため、注意喚起が必要である。



13

花輪中学校

花輪字福土地内
(県道195号田山花輪線)



【要望内容】

・クマによる被害があった場所と近接し、藪化しているため、クマが潜んでいても気付くことができず、危険である。


14

花輪中学校

花輪字合野地内
(市道大曲線)

【要望内容】

・登下校の時間帯に大型トラックが通行していることがあり、注意喚起等の対策が必要である。



15

花輪中学校


花輪字赤面、下夕乳牛地内
(県道66号十二所花輪大湯線/
市道小深田乳牛線)



16

尾去沢中学校

尾去沢字軽井沢地内
(県道66号十二所花輪大湯線)



【要望内容】

・急な坂道の上、市街地会館前はS字カーブとなっており、見通しが悪い。また、尾去沢市民センター前付近から旧柳館商店の辺りまでは歩道がなく、道も狭いところが多い。冬期間は道幅が狭くなる、車による水はねも多いとの情報も寄せられている。

17

尾去沢中学校

尾去沢字新山地内
(県道66号十二所花輪大湯線)



18

尾去沢中学校

尾去沢字下モ平地内
(市道下モ平尾去線)

