

令和5年度 通学路合同点検結果及び対策

No.	学校名	場所	要望概要	要望内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	花輪小学校	花輪字下花輪 地内 (市道横町袋丁線)	・舗装の凹凸により側溝の蓋が浮き上がり、段差となっており、つまづいて転ぶ児童が見られる。また、マンホール周りの舗装も剥離しているため、修繕等による改善を要望する。	・舗装と側溝の段差解消 ・道路舗装の改善	・簡易舗装材による応急措置済。 ・本対策は、次年度以降検討。	鹿角市	R6以降 (R5応急済)
2	花輪小学校	花輪字荒屋敷 地内 (市道沢小路三日市線)	・道路は狭いが、車はスピードを出して走行しているため危険である。歩道がしっかりわかるようにしてほしい。 ・路側帯の白線と横断歩道が消えているため、塗装を要望する。 ・既設注意喚起看板が目立つような工夫をしてほしい。	・ゾーン30の設定 ・白線の引き直し ・横断歩道の塗装 ・注意喚起看板を目立つように	・児童登下校時の通行車の確認の結果、児童送迎等学校関係車両の通行がほとんどであったことから、ゾーン30の設定はしない。 ・外側線の引き直しは、次年度以降検討。 ・横断歩道の塗装対応済。 ・既設看板の更新及び新規看板を設置済。	警察署・ 鹿角市・ 市教委	R6以降 (一部R5済)
3	柴平小学校	花輪字赤面、下タ乳牛 地内 (県道66号十二所花輪大湯線/ 市道小深田乳牛線)	・スピードを出した車が多く、歩道がないため、危険である。 ・バス停付近も非常に狭く、バスを待つ際にも危険である。	・歩道の設置	・交差点の形状変更や橋の架け替えなどが必要であり、本対策は、今後検討。 ・標識等注意喚起看板の設置を検討。 ・路側帯が狭くならないよう除排雪をこれまで同様に注意して行っていく。	秋田県・ 鹿角市	R6以降
4	柴平小学校	花輪字赤川端 地内 (市道下川原南陣場線)	・通行量が多く、路側帯が狭いため歩行しているとスピードを出した車と接近するため危険である。 ・路側帯の調整が難しいようであれば、注意喚起看板等の設置を要望する。	・路側帯の拡幅 ・注意喚起看板等の設置	・路側帯の拡幅は困難。 ・注意喚起看板等の設置を検討。	鹿角市・ 市教委	R6以降
5	柴平小学校	花輪字鳥野 地内 (県道66号十二所花輪大湯線)	・通行量が多く、路側帯が狭いため歩行しているとスピードを出した車と接近するため危険である。	・路側帯の拡幅	・外側線引き直し時に歩道寄りに外側線を引く。	秋田県	R6以降
6	十和田小学校	十和田錦木字下与左工門川原 地内 (国道282号線/市道浜田古川線)	・立入防止用のロープが張られているが、橋と道路の間のガードレールが切れているため、危険である。	・ガードレール等の設置	・木杭、ロープによる応急措置済。 ・本対策は、次年度以降検討。	鹿角市	R6以降 (R5応急済)
7	十和田小学校	十和田毛馬内字上陣場、中陣場 地内 (国道282号線/国道103号線)	・雨が降ると歩道に水溜りができ、歩行が困難になる。	・歩道舗装の改善	・舗装表面の凹凸や歩道橋からのドレン排水等の影響が考えられる。本対策は、今後検討。	秋田県	R6以降
8	大湯小学校	十和田大湯字大橋向 地内 (市道大湯小学校通り1号線)	・道路幅が狭く、車のすれ違いが困難である。また、田んぼ側の法面は高さがあり、危険である。	・道路の拡幅 ・ガードレール等の設置	・道路の拡幅、ガードレールの設置は困難。 ・学校から児童への注意喚起を依頼。	鹿角市・ 市教委	R5済
9	大湯小学校	十和田大湯字大橋向 地内 (市道大湯小学校通り1号線)	・道路両側の路側帯が消えており、車両走行部分と歩行者部分が不明確のため、危険である。	・白線の引き直し	・外側線の引き直し対応済。	鹿角市	R5済

令和5年度 通学路合同点検結果及び対策

No.	学校名	場所	要望概要	要望内容	対策内容	事業主体	対策年度
10	大湯小学校	十和田大湯字大橋向 地内 (市道大橋向線/ 市道大湯小学校通り1号線)	・道路の凹凸により歩きづらく、つまずいたり転んだりするおそれがあるため、舗装の修繕等を要望する。 ・ガードレールが老朽化しており、ぶつかるとけがをするおそれがあるため、修繕等を要望する。	・舗装の修繕等 ・ガードレールの修繕等	・簡易舗装材による応急措置済。 ・本対策については、今後検討。	鹿角市	R6以降 (一部R5応急済)
11	尾去沢小学校	尾去沢字上山 地内 (市道水晶山線)	・児童が歩行する際につまづいて転倒する危険性があるため、修繕等による改善を要望する。	・歩道舗装の改善	・簡易舗装材による応急措置済。 ・本対策については、今後検討。	鹿角市	R6以降 (一部R5応急済)
12	花輪中学校	花輪字下夕町 地内 (市道一中通り線/市道一中環状線)	・カーブを通行する際に、視界が悪く、生徒の発見が遅くなり、接触しかねない状況が発生することがあるため、注意喚起が必要である。	・見通しの悪さ解消 ・注意喚起看板の設置等	・学校から生徒への注意喚起を依頼。	鹿角市・ 市教委	R5済
13	花輪中学校	花輪字福士 地内 (県道195号田山花輪線)	・クマによる被害があった場所と近接し、藪化しているため、クマが潜んでいても気付くことができず、危険である。	・歩道脇の刈払い	・道路敷部分の刈払いを実施済。	秋田県	R5済
14	花輪中学校	花輪字合野 地内 (市道大曲線)	・登下校の時間帯に大型トラックが通行していることがあり、注意喚起等の対策が必要である。	・注意喚起看板の設置等	・外側線の引き直しを次年度以降検討。 ・注意喚起看板の設置を検討。	鹿角市 市教委	R6以降
15	花輪中学校	花輪字赤面、下夕乳牛 地内 (県道66号十二所花輪大湯線/ 市道小深田乳牛線)	・登校時通行量が多く、十字路部分に歩道や路側帯がないため、車道を通行することになり、危険回避のための何かしらの対策が必要である。	・十字路横断時の危険回避	・No.3と同様	秋田県・ 鹿角市	R6以降
16	尾去沢中学校	尾去沢字軽井沢 地内 (県道66号十二所花輪大湯線)	・急な坂道の上、市街地会館前はS字カーブとなっており、見通しが悪い。また、尾去沢市民センター前付近から旧柳館商店の辺りまでは歩道がなく、道も狭いところが多い。冬期間は道幅が狭くなる、車による水はねも多いとの情報も寄せられている。	・見通しの悪さの解消 ・歩道の設置	・電柱や民家の移転などが必要であり、本対策は今後検討。 ・標識等注意喚起看板の設置を検討。	秋田県	R6以降
17	尾去沢中学校	尾去沢字新山 地内 (県道66号十二所花輪大湯線)	・緩やかなカーブが連続している区域で、下りの車のスピードが速い。歩道は設置されているが、狭いため、自転車とのすれ違いが困難である。 ・道路両側は樹木や雑草が繁茂しており、見通しが悪いため、早急な草、枝の刈払いを要望する。また、点灯しない街灯があるため、修繕等を要望する。(クマの目撃情報あり)	・車両のスピード抑制 ・歩道の拡幅 ・道路脇の刈払い ・街灯の修繕等	・車両、歩行者の通行に支障がある場合は、刈払いを実施。 ・市管理の防犯灯は修繕済。 ・県管理照明灯は不点灯なし。	秋田県・ 鹿角市	R5済
18	尾去沢中学校	尾去沢字下モ平 地内 (市道下モ平尾去線)	・住宅密集地で道路が狭く、見通しが悪い。通学時間帯等は一定程度の交通集中が見られる。 ・稲村橋から西道口の比較的道幅が広い区間で、スピードの速い車が見られるため、交通安全の注意喚起を行いたい。	・車両のスピード抑制 ・注意喚起看板の設置等	・注意喚起看板の設置を検討。	鹿角市・ 市教委	R6以降