




# ため池ハザード情報について

## ため池決壊のメカニズム

### ○豪雨によるため池の被災形態

区分	被災形態	被災メカニズム
越流破壊		豪雨により、貯水位が急激に上昇し、堤体を越えて流れ出すと、下流斜面を流下することによって、破壊する可能性がある。 また、貯水位の上昇により、堤体内の水圧も上昇し、強度が低下して破壊する可能性がある。
すべり破壊		貯留した水と降雨が堤体の中に浸透して、堤体内部の水分量が増加し、堤体の法面部の強度が低下することによって、法面部ですべりが発生し破壊する可能性がある。
浸透破壊		堤体内が劣化して、水を遮る機能が低下すると、貯水位が上昇した時に堤体の中の水圧も上昇して強度が低下し、破壊する可能性がある。 また堤体内に上流から下流に向かう水みちが発生し破壊する可能性がある。

### ○地震によるため池の被災形態

区分	被災形態	被災メカニズム
クラック		堤体の頂部などにクラック(亀裂)が発生する可能性がある。 堤体の上下流方向に生じるクラック(亀裂)は水みちとなることがあり、特に注意が必要である。
沈下		堤体の形状をほぼ保ち、クラック(亀裂)などを伴いながら堤体が沈下する可能性がある。多くは軟らかい地盤で発生している。
斜面崩壊		堤体法面の上部が沈下し、下部がはらんで変形が生じる可能性がある。
斜面すべり		地震動により堤体の法面にすべりが発生する可能性がある。
崩壊		堤体や地盤が大きく変化し、崩壊する可能性がある。決壊に至ることが多く、堤体や基礎地盤の液状化によるものと考えられる。

## ため池の浸水想定について

ため池の浸水想定は、以下の条件によりシミュレーションしています。

- ため池が満水の状態で、地震または大雨により決壊する。
- ため池の周辺に大雨が降り、水路等の水位が上昇する。

※想定を超える気象条件下では、浸水区域が拡大する可能性があり、必ずしもこのハザードマップの浸水想定通りになるとは限りません。異常を感じたら早めの避難を心がけましょう。

## 鹿角市防災重点ため池一覧

No	名称	所在地	掲載マップ番号	有効貯水量(千 $m^3$ )	堤高(m)	堤長(m)
1	陣場下(2)	十和田草木字陣場下	8	1.9	1.2	67.0
2	堤尻	十和田大湯字堤尻	5・8	8.0	2.2	97.0
3	柏木森	花輪字柏木森	14・15	19.0	7.4	60.0
4	大曲第1	花輪字蟹沢	15	2.0	2.0	34.0
5	大曲第2	花輪字蟹沢	15	5.0	3.0	64.0
6	高井沢	十和田末広字高井沢	9	96.0	12.6	75.0
7	松館	八幡平字松館野月	17	2.0	3.4	60.0
8	川向(2)	十和田草木字川向	8	10.0	4.0	93.0
9	八幡堂	十和田草木字堤頭	8	6.0	2.7	125.0
10	長堤	尾去沢字野続	17	2.0	4.2	31.0
11	西ノ沢	尾去沢字西ノ沢	15	3.0	4.0	91.0